

Wijk/dorp: de Scheifelaar

	Locatie	Vraag/melding	Antwoord	Actie	Wie is verantwoordelijk
1	Grasveldje langs Scheifelaar nr. 134.	Onveilige verkeerssituatie: fietsers, fatbikers, motoren en zelfs auto's (bandensporen) rijden over het grasveldje om naar de overkant te komen. Ze schieten dan de weg op bij een kruising waar veel verkeer komt. Kan langs het voetpad een obstakel komen zodat in ieder geval de auto's hier niet kunnen rijden. Bv. grote keien, of een haag. Idee: het bankje dat in de berm staat verplaatsen naar deze locatie. Zie foto van de locatie.	Bankje is verplaatst zodat de doorgang geblokkeerd wordt. Hopelijk zal dit het gewenste effect hebben.	Afgehandeld.	Gemeente (Verkeer/ Groen)
2	Verschillende locaties: oude deel de Scheifelaar). Bv. in de bocht bij nr. 231.	Op verschillende locaties in de wijk (oude deel van de Scheifelaar) zijn de bermen in de bochten kapot gereden. Veel gaten. Kan de gemeente deze locaties nalopen en de bermen weer opvullen?	Gemeld via Zo Gemeld app. Medewerkers gaan de wijk nalopen en bekijken welke bermen niet voldoen.	Aanvullen van de bermen die niet voldoen.	Gemeente (Openbaar gebied/ Grijs)
3	Haag tussen nr. 137 en 140	De haag tussen deze twee huisnummers groeit voor een groot deel over de troittoir heen. Kan hierop gehandhaafd worden? Zie foto.	Gemeld via Zo Gemeld app.	De eigenaar is aangeschreven en gevraagd om de haag te snoeien.	Handhaving (BOA's). Bewoner woont niet meer op deze locatie, maar is hier wel regelmatig te vinden.
4	Het fietspad tussen de Scheifelaar de Aa. Aan de achterzijde van nr. 213.	Het bankje dat hier staat is helaas opnieuw beklad. Het is vorig jaar door de gemeente schoongemaakt. Verzoek om het bankje opnieuw schoon te maken.	Gemeld via Zo Gemeld app.	Bankje wordt opnieuw schoongemaakt.	Gemeente (buitendienst)

5	Ter hoogte van nr. 119-120-121	Wortelopdruk langs de rand van de weg door de bomen. Kan hier iets aan gedaan worden?	Deze bomen zijn al lang geleden aangeplant. Ze hebben helaas te weinig groeiruimte. Daarom drukt een deel van de wortels de weg omhoog. Beheerder van Bomen geeft aan dat de verwachting is dat de wortels niet verder onder de weg gaan groeien, maar door dikke groei mogelijk wel het asfalt en de goot nog verder omhoog duwen. We bekijken de mogelijkheid om de opdruk in de weg te verminderen. Bij meer opdruk in de toekomst bekijken of het een optie is om de weggebruikers te waarschuwen. Op dit moment zijn er geen andere oplossingen hiervoor. Het weghalen van de (stabiliteits)wortels zou namelijk direct gevolgen hebben voor de vitaliteit van de boom. Zowel de gemeente als de overige aanwezigen onderstrepen het belang en dus behoud van de bomen.	Na de zomer vindt nog een overleg plaats met collega's van groen, grijs en verkeer om de situatie ter plaatse te bekijken. Hierbij wordt bekeken of er een oplossing is die in verhouding staat tot het probleem.	Gemeente (Openbaar gebied/ Grijs)
6	Nieuwe deel: wadi's	Op welke wijze worden de wadi's in het nieuwe deel van de wijk gemaaid? Hoe vaak? En wat gebeurt er met het maaisel? Is er een verschil tussen het watervoerende deel en het deel bovenop.	Sommige wadi's zijn onderdeel van het gazon. En worden vaker gemaaid. Andere maaien we minder vanwege biodiversiteit. In de praktijk betekent dit dat de bodems 1 keer per jaar gemaaid worden. De bovenranden worden dan meegenomen bij het maaien van het aanliggend vlak (berm of gazon). Gazon wordt vaker gemaaid dan een berm. Voor meer uitleg hierover zie: https://www.meerijstad.nl/Alle_onderwerpen/Wonen/Onderwerpen_wonen/Woonomgeving/Groenbeheer/Maaien_van_gras	Maaien volgens het vastgesteld beleid/richtlijnen. Wanneer inwoners vragen/meldingen hebben over het maaien dan graag een melding maken via Zo Gemeld app, website of door te bellen naar 14 0413.	Gemeente (Openbaar gebied/Groen)
7	Kruising de Scheifelaar/ Erpseweg	Onveilige verkeerssituatie: de boschages belemmeren het zicht voor de autogebruiker. Dit is gevaarlijk voor fietsverkeer. Kunnen de struiken het kortst bij de kruising gesnoeid worden en het gras op het kruisingsvlak gemaaid om het zicht te vergroten? Zie foto's.	Het kruisvlak is gemaaid. Verder zullen collega's van de buitendienst hier wat snoeien zodat het zicht verbetert.	Snoeiwerkzaamheden worden ingepland.	Gemeente (Verkeer/ Groen)
8	Fietspad langs de Aa (tussen nummers 219 en 213)	Aan beide zijden van dit fietspad ontbreken de paaltjes: wat is verstandig? Paaltjes wel/niet terugplaatsen? Hier zijn de meningen over verdeeld. Het lijkt er overigens niet op dat hier structureel met auto's wordt gereden.	In overleg met de wijkraad besloten om de paaltjes voorlopig niet terug te plaatsen. Is veiliger voor de fietsers.	Afgehandeld.	Gemeente (Verkeer/Buitendienst)

9	Kruigenstaat (tussen nr. 17 en 33)	De berm tussen de vooruituinen en de bomen is hobbelig. Bewoners zijn bereid om dit gedeelte zelf te maaïen. Kan dit stuk vlak worden gemaakt? Dat maakt het makkelijker om het bij te houden.	Dit deel van Kruigenstraat is in beeld bij collega's van wegbeheer. De bedoeling is om hier grootschalig onderhoud uit te voeren. Dan kan het verzoek voor het vlakker maken van de berm ook worden meegenomen. Eind dit jaar wordt een prioritering gemaakt in de uitvoering en dan zal duidelijk worden of deze weg in 2027 wordt aangepakt.	Nu geen actie. Wordt bekeken of grootschalig onderhoud kan plaatsvinden in 2027. Afhankelijk van de prioritering.	Gemeente, wegbeheer
10	Paadjes tussen Scheifelaar 639-562 en Scheifelaar 558-Kruigenstraat	De paadjes hebben geen bebording waardoor het niet duidelijk is of dit een fietspad of voetpad is en of brommers hier zijn toegestaan.	Ter plekke wordt geconstateerd dat het gemengde gebruik van de paden zelden leidt tot problemen. Daarom wordt hier voorlopig geen actie op ondernomen.	Geen	Niet van toepassing
11	Scheifelaar 533	Op het einde van de sloot staat nog steeds een wilde pluk Wilg. Deze zou al eerder verwijderd worden n.a.v. een signaal melding maar is nog niet gebeurd	Deze actie is uitgezet via Directievoerder van de Scheifelaar en wordt binnenkort opgepakt.	Het weghalen van een wilde pluk wilg.	Directievoerder gemeente
12	Bloemenstrook langs het fietspad richting de Aa.	Helaas is de strook gemaaid door de aannemer. Deze strook is in beheer van de wijkraad.	Dit is een fout van de gemeente. De strook is niet in het systeem verwerkt als een strook die in eigen beheer is.	Gemeente gaat de strook in het najaar, nadat de werkzaamheden aan het fietspad zijn afgerond, opnieuw inzaaien.	Gemeente, beheerder Groen
13	Berm langs nrs. 576 t/m 578	Afspraak gemaakt met Groenmakelaar dat deze berm aangeplant/ingezaaid wordt. Wanneer wordt dit uitgevoerd?	Vraag uitgezet bij Groenmakelaar	Actie volgt via de Groenmakelaar	Gemeente, Groenmakelaar